

●●邸新築工事現場検査記録簿


第5回目(外部ラス検査)

日時 2006年9月8日13:50-14:50
出席 ●●ホーム○○監督・市村
天候 曇り

確認事項



電気配管回りのコーキングは良好であることを確認しました。



サッシコーナー部分のコーキングは良好であることを確認しました。



ダクト周りのコーキングは良好であることを確認しました。



バルコニー手すり端部の1次防水は良好であることを確認しました。

●●邸新築工事現場検査記録簿

外部下地・内部その他検査

日時 2008年2月28日10:45-12:00

出席 ●●ホーム○○監督・市村

天候 晴れ

確認事項

バルコニー手すり端部2次防水を確認しました。







オーバーフロー管2次防水を確認しました。



是正事項

下記バルコニー下端のテープ合わせが不良につき是正を指示しました。



サッシ上端角にコーキングを実施させました(左が実施前、右が実施後です)。

