


漏水現場検査記録簿

日時 2012年2月24日10:00-12:30
出席 市村
天候 晴れ

確認事項

サーモカメラによる温度変化を計測すると、屋根面直下並びに2階バルコニー直下の居室天井に大きな温度変化が認められた。



上記温度低下部分は漏水の疑いがあると判断し、天井の石膏ボードを一部撤去して内部を確認したところ、床合板の内側に雨浸みを確認し、長期的に漏水していることが判明した。

