

●●邸新築工事現場検査記録簿

第9回目(地下コンクリートクラック補修その他)

日時 2007年10月20日12:30-14:00

出席 ●●ホーム○○氏・市村

天候 曇り

確認事項

地下クラックのエポキシ注入補強が完了したことを確認しました。



写真の黒い部分がエポキシ注入部分です。



電気工事(スイッチボックス・コンセント・盤関係)の石膏ボード被覆は正しく施工されています。



外壁貫通箇所の電気配管は不燃保護管を正しく使用しております。

